MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO "VENEZZE"
SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO

COMMITTENTE:
Conservatorio Statale
di musica "Francesco Venezze"

PROPRIETA':
Comune di Rovigo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
prof. **GIUSEPPE FAGNOCCHI**
DIRETTORE CONSERVATORIO "VENEZZE"
Corso del Popolo, 241 ROVIGO

PROGETTO DEFINITIVO

AD_D_T. 06

ANALISI DEL DEGRADO

Prospetto NORD e OVEST — Scala 1:50
interno cortile - Corso del Popolo

Nome file PVEN_AD_R_T06
Revisione

PROGETTISTI

PROGETTISTI: **n_STUDIO DI ARCHITETTURA NAVARRINI E ASSOCIATI**
via Goriza, 67 Rovigo T / F +39.0425.25565 | www.navarrinilavezzo.it

Arch. ROBERTO NAVARRINI - Arch. ELENA LAVEZZO

CONSULENTI: Ing. Elena Zambello rilievo fotogrammetrico
Ing. Luca Turrini - prevalutazione staticità tetto

ottobre 2018

Copyright by n_studio di architettura navarrini Rovigo Italy - Vietata la riproduzione e trasmissione del disegno secondo le vigenti leggi





LEGENDA MATERIALI E STATO DI CONSERVAZIONE

- Elementi lapidei naturali (pietra d'Istria)
- erosione lieve (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
- Elementi lapidei naturali (trachite euganea)
- disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
- crosta nera (strato superficiale di alterazione dovuto all'accumulo di sostanze – carboneti, cloruri, solfati, ossidi, acidi organici, polveri, ecc. – derivati dall'inquinamento o veicolate in superficie dall'acqua).
- L1 frattura (degradazione che si manifesta con la formazione di soluzione di continuità nel materiale o che può implicare lo spostamento reciproco delle parti).
- Elementi lapidei naturali (pietra tenera di Vicenza)
- disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
- crosta nera e depositi vegetali (strato superficiale di alterazione dovuto all'accumulo di sostanze - carboneti, cloruri, solfati, ossidi, acidi organici, polveri, accumuli di organismi biologici ecc. - derivati dall'inquinamento o veicolate in superficie dall'acqua o da animali).
- L2 frattura (degradazione che si manifesta con la formazione di soluzione di continuità nel materiale o che può implicare lo spostamento reciproco delle parti)
- ELEMENTI METALLICI (perni, inferriate, rame)
- ossidazione (alterazione chimica ed erosione)
- ELEMENTI IN COTTO (dentelli - coppi)
- degrado generalizzato (cornice di gronda con dentelli in cotto)
- macchie di umidità in copertura, ipotesi infiltrazioni, coppi rotti o spostati
- INTONACO (marmorino monostrato)
- disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
- deposito superficiale (accumulo, di spessore variabile e scarsa aderenza, di materiali di varia natura, quali polvere, terriccio ecc.).
- rappezzo marmorino (rappezzo marmorino per coprire atti vandalici e ripristinare funzionalità della superficie).
- patina e alterazione cromatica (dilavamento, pioggia battente, scarso soleggiamento, umidità atmosferica)
- frattura dell'intonaco più o meno profonda.
- INTONACO (calce e sabbia)
- disgregazione ed erosione (decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche, dovuta a processi di natura chimica e biologica).
- INTONACO E PARTI DI CEMENTO
- rappezzo cementizio o integrazione (presenza di materiali incompatibili con il supporto o ricostruzioni di parti laddove mancanti in cemento).
- ELEMENTI IN LEGNO (oscuri)
- disconnia del supporto, superfici scrostate, fenomeno amuggnitta.

Presenza sulla pietra tenera di depositi vegetali e crosta nera.
Depositi superficiali sul marmorino.

Frattura dell'intonaco di marmorino e depositi superficiali.

Depositi superficiali (crosta nera) su pietra e marmorino.

Disgregazione ed erosione dell'intonaco con distacco di materiale. Zoccolo in trachite con tracce si umidità di risalita e depositi superficiali.
Cornici in pietra con distacchi e perdita di parti.

ANALISI DEL DEGRADO
Prospetto NORD interno cortile - scala 1:50

ANALISI DEL DEGRADO
Prospetto OVEST - Corso del Popolo - scala 1:50